本FAQ中のエコキュートに関する、主なエラーコードの内容

エラーコード	異常箇所	異常内容（下記異常の可能性があります）	対処方法
740	システム	貯湯ユニットと台所リモコン間の相互通信ができていません。	各機種取扱説明書の『故障かな？』のページをご覧いただき、対処願います。 上記で改善しない場合は、お買い上げの販売店、またはダイキンコンタクトセンターへご相談ください。
750	システム	貯湯ユニットとふろリモコン間の相互通信ができていません。	
C15	システム	お湯はりの温度が高温を検知したため停止しています。	
C16	風呂・給湯系統	台所、洗面所、シャワーへの給湯温度が高温を検知したため停止しています。	
C52	システム	追いだき運転ができないため停止しています。	
C55	風呂・給湯系統	お湯はりに時間がかかり過ぎているため停止しています。	
C76	システム	貯湯ユニットと台所または、ふろリモコン間の相互通信ができていません。	
F38	貯湯タンク	貯湯タンク内の残湯温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。	
U51	風呂・給湯系統	お湯はりに時間がかかり過ぎているため停止しています。	
U54	システム	ふろに残り湯があると検知したため停止しています。	
C30	貯湯タンク	貯湯タンクの缶体温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。	お買い上げの販売店、またはダイキンコンタクトセンターへご相談ください。 応急運転が可能な場合もありますので、各機種の取扱説明書をご覧いただき、対処願います。
C45	システム	沸き上げポンプの回転数が低いため停止しています。	
C74	貯湯タンク	貯湯タンクと追いだき熱交換器間を循環させるポンプの回転数が低いため停止しています。	
C80	システム	貯湯タンクへの入水、出湯を循環させるポンプがエアがみのため停止しています。	
E3	ヒートポンプ	運転中に高圧圧力が上昇し過ぎたため停止しています。	
E7	ヒートポンプ	ファンモータが運転しないため停止しています。	
E8	ヒートポンプ	圧縮機に過電流が流れたため停止しています。	
FA	システム	高圧圧力が上昇し過ぎたため停止しています。	
H3	ヒートポンプ	高圧圧力スイッチ系の不具合を検出したため停止しています。	
H6	ヒートポンプ	圧縮機の過電流検出センサーが作動したため停止しています。	
H25	風呂・給湯系統	水流スイッチ系の不具合を検出したため停止しています。	
H54	システム	給湯方向を切換える三方弁系の不具合を検出したため停止しています。	
H56	風呂・給湯系統	お湯と給水とを混合させる湯はり混合弁系の不具合を検出したため停止しています。	
H59	風呂・給湯系統	お湯と給水を混合させる給湯混合弁系の不具合を検出したため停止しています。	
H92	貯湯タンク	貯湯タンクの缶体温度が高温を検知したため停止しています。	
HC	ヒートポンプ	出湯の温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。	
HJ	システム	ヒートポンプからの出湯温度が上昇しないため停止しています。	
J3	ヒートポンプ	圧縮機の吐出管温度を検知しているサーミスタが、正しい温度を示していません。	
U0	ヒートポンプ	ガス欠（冷媒循環量不足）を検出しています。	
U2	ヒートポンプ	インバーター電源回路の不足電圧、過電圧を検出したため停止しています。	
U4	システム	ヒートポンプユニットと貯湯ユニット間の相互通信ができていません。	

2012．7．10時点の内容です

システム・・・　貯湯タンク、ヒートポンプ、配管や配線などを含めた機器全体を指します。